


## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección :  
 2206 Park Lane  
 Austin, TX 78704

Población : 184.000  
 Área : 15 Ac  
 Fecha de construcción : 2020

Capacidad :  
 :  
 :


### Resumen de la Inspección de Adecuación

La Escuela Ann Richards, ubicada en la manzana 880 de la calle A, en la ciudad de Austin, Texas, fue inspeccionada el 6 de agosto de 2020. El número de alumnos es de 45. La escuela fue construida en el año 2021. La escuela fue inspeccionada el 6 de agosto de 2020. La escuela fue inspeccionada el 6 de agosto de 2020.

Categoría	Porcentaje
Adecuada	3.2%
Inadecuada	59.0%
En proceso	30.1%
Insuficiente	0.2%
Advertencia	4.0%
Insuficiente	0.0%
Deficiente	3.5%
Categoría de adecuación	42.4%
Evaluación	10.3%
Evaluación	2.3%
Muestra	883

### Resumen de la Inspección de Adecuación (ESA):

--- Promedio ESA : 61



95

### Resumen de la Inspección de Condición de las Instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA : 69

N/A

- Muy Satisfactorio 0-35
- Satisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy Satisfactorio 81-100


Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

# Escuela Ann Richards

---

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de l

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de

	
---	--