


## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



### Resumen de actividades

Dirección de edificio:

8601 Tard Di e

Austin, TX 78759

Pie cuadrado de edificio: 70.000


Área de edificio: 8 Áreas

Funciones

Categoría de g a ca	Porcentaje
Afectiva	2.9%
Hija	18.2%
Banc	65.5%
Idge a a e ica	0.0%
Aiaic	7.4%
Le de Pac c	0.0%
D a a a	6.1%
C de e aja ec ica	12.8%
E dia e e a e de i ge	9.7%
Ed caci E ecia	8.5%
Ma c a	869

### Porcentaje de adecuación de idoneidad educativa (ESA):


--- Porcentaje de adecuación de idoneidad educativa: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Porcentaje de adecuación de condiciones de infraestructura (FCA):

--- Porcentaje de adecuación de condiciones de infraestructura: 62



Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

